

分解整備いたします。

- ☆炎が大きくなる。
- ☆異音がする。
- ☆ニオイがする。
- ☆ガラスにススが付いている。



3年
に
1回
を目
安に

こんな症状はありませんか？

こんな症状がでたら分解整備どきです！！

“よみがえった”

当社では、皆様の大事なストーブを磨きあげます。

FF式床暖ストーブ ¥20,000～(交換部品は別途となります)

また、床暖パネルも¥5,000で洗淨いたします。

北秋商事株式会社

石油ガス事業部

48-3556